



LOCKOUT/TAGOUT – CONSTRUCTION SAFETY

Name Ernesto Hinojosa Date 5/25 Score 10/10

(Please circle the correct answer)

1. Los tipos de energía peligrosa incluyen la neumática, la eléctrica y la:
 a. Térmica
 b. Disipación
 c. Todo lo anterior
2. T o F El cuarto paso en los procedimientos de bloqueo para desenergizar es colocar el candado.
3. T o F El último paso en los procedimientos para desenergizar es la verificación.
4. En el relato de la fatalidad, ¿qué tipo de energía peligrosa causó la muerte del trabajador?
 a. Gravitacional
 b. Electrical
 c. Mechanical
5. T o F Un enchufe eléctrico nunca necesita ser bloqueado
6. T o F No es necesario colocar un candado sobre un interruptor de circuito siempre que esté apagado y a la vista de la persona que trabaja en él.
7. El segundo paso de los procedimientos de reenergizar es:
 a. Remover
 b. Notificar
 c. Comprobar
 d. Restaurar
8. T o F Una etiqueta de "No Operar" o "No Usar" siempre debe ser colocada con un candado
9. T o F Una etiqueta que se coloca con un candado debe ser azul y blanca
10. T o F Si tres personas están realizando trabajos de reparación, sólo el supervisor debe colocar su candado y etiqueta

(All questions and answers were reviewed with attendees)